

PROTOCOLO DESINFECCIÓN INICIO DE ACTIVIDAD TERMO ELÉCTRICO Nº 10 DUCHAS VESTUARIOS FEMENINO ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A /2ª DEL RD/865

CLIENTE	(ENVASES SOPLADOS)		
DIRECCIÓN	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	18 de JUNIO 2020	FECHA FINALIZACIÓN	18 de JUNIO 2020
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICOS	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	DESINFECCIÓN DE TERMO ELÉCTRICO Nº 10 , DUCHAS VESTUARIO FEMENINO Y SU RED DE AGUA CALIENTE SANITARÍA		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L., lleva a cabo sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestra las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

Aumentamos el rango del termo eléctrico hasta que alcanza valores en el agua de salida de 70°C.

TOMA DE RESIDUALES

Se abren los grifos de forma secuencial, es decir, distribuyéndolos de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrimos por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen temperaturas >60°C.



CERTIFICADO DESINFECCIÓN INICIO DE ACTIVIDAD TERMO ELÉCTRICO Nº 10 DUCHAS VESTUARIOS FEMENINO ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A /2ª DEL RD/865

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CÚLLAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A, 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO	958-58.21.53

CONTRATANTE			
NOMBRE	ENVASES SOPLADOS		
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
INSTALACIÓN TRATADA	DESINFECCIÓN TERMO ELECTRICO Nº 10 DUCHAS VESTUARIO FEMENINO		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.	B-96475058	TELÉFONO	958 78 05 19

FECHA DESINFECCIÓN	18 de JUNIO 2020
ESTADO INSTALACIÓN	EN BUEN ESTADO

PROTOCOLO SEGUIDO	
<p>Aumentamos el rango del termo eléctrico hasta que alcanza valores en el agua de salida de 70°C.</p> <p>Se abren los grifos de forma secuencial, es decir, distribuyéndolos de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrimos por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen temperaturas mínimas de 60°C.</p> <p>Se realizan tomas de residual de todos los grifos y duchas,</p>	

DIRECTOR TÉCNICO	
NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO	
NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN	
NOMBRE	
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TÉCNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO
		