



tecna

acondicionamiento aguas,S.A

CLIENTE: HERMANAS HOSPITALARIAS DE GRANADA

Persona de contacto:	Sr.	Datos de instalación:
Muestra recogida por:	Antonio	
Fecha toma muestra:	20/04/2020	
Fecha de entrega:	21/04/2020	
Fecha análisis Físico – Químico	21/04/2020	Fecha análisis Biológico: 21/04/2020 al 25/04/2020

Procedencia de la muestra

I.	V.
II. Aspersor Red Riego	VI.
III.	VII.
IV.	VIII.

La toma de muestras se ha realizado según protocolo de toma de muestras acorde a la norma UNE 5668-3:2004

Método	Análisis	I	II	III	IV	V	VI	Valores recomendados**	Valores Límite*
UNE 77035:1983	pH		8,20					-	6,5 – 9,0
UNE 77040:2002	TH (°F)		16,4					-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TA (°F)		0,4					-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TAC (°F)		5,4					-	-
UNE 77041:2002	CL- (°F)		19,1					-	-
UNE 77056:1983	Fe disuelto (ppm)		0,02					-	<2
Estándar métodos PG 2-89, sección 2550B	Tª (°C)	--	--	--	--	--	--	-	-
UNE 7888:1994	Conductividad (µS/cm)		720					-	-
UNE 77031/2002	T.D.S (ppm)		302					-	-
Estándar internacional ISO 7027:1999	Turbidez (UNF)	--	0,12					-	<15
ISO 11731:1998	Legionella (UFC/L)	--	--	--	--	--	--	-	<1000
ISO 6222:1999	Aerobios a 36°C (UFC/ml)	--	<100						<10000

El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No podrá ser reproducido total y/o parcialmente sin la autorización expresa de TECNA, S.A. Las incertidumbres en los ensayos están calculadas y disponibles a disposición del cliente que las solicite.

OBSERVACIONES:

- valores correctos